

マンションエントランス観音開き扉(風除扉)のドアハンドル(取っ手)改修工事



ドアハンドルが正常な状態(改修工事前)



扉の中が空洞であるため、軸の処が陥没した状態。



ドアハンドルのガタ付き発生で開閉が困難




ドアハンドル補強のため特注製作品



補強部品を付けるため下穴を広げている。



補強の丸パイプを通して補強。



改修作業終了後



改修作業終了後(左右上下前後; 8ヶ所補強)