

キースイッチガタ付き修理



キースイッチ交換前

鍵穴(キースイッチ)しっかり固定されておらず、カギを回すとグルグル回ってしまいガタ付き発生。



インターホン操作盤のパネルを脱着作業中



インターホン操作盤の裏にガタ付きが発生しないように裏板取付中(裏面)



インターホン操作盤の裏に
ガタ付きが発生しないように
裏板取付中(表面)



キースイッチ取付後

インターホン操作盤の裏に
ガタ付き防止裏板を付けたことで
しっかり固定されました。

有限会社 平成ロックサービス