


オートヒンジ ドアクローザ変更新規取付け



ドアクローザ新規取付完了後
(最初はドアクローザが無い状態でした)

施工後



最初はオートヒンジが付いていましたが
油漏れで、扉の閉まりは早すぎ、
近隣からクレームが来ていた。



オートヒンジから
オートヒンジと同じ形の空蝶番を交換して
普通の蝶番として使用。



ドアクローザ取り付け前の状態。

三方枠が離れすぎ、ドアクローザを取り付けられない状態でしたが...



横框(カマチ)と三方枠に補強板を取付け作業中



作業完了後

オートヒンジより静かで確実に閉まるし、オートヒンジより数倍耐久性が良い。

管理組合様より高い評価を頂きました。